


# Переходная шайба для датчика давления



Материал: Сталь 09Г2С

Количество: 4шт